

# SaronnoNews

## Un camion cisterna perde carburate, disagi alla circolazione

· Tuesday, July 11th, 2017

**Problemi ad un camion cisterna a Caronno Varesino, in via Palani, nella mattinata di martedì 11 luglio.**

I vigili del fuoco sono intervenuti in seguito alla segnalazione di **un guasto meccanico** ad un automezzo per il trasporto di carburante: si è verificata la **rottura di una flangia del serbatoio. Il guasto ha causato una fuoriuscita di benzina sulla sede stradale.**

Il veicolo che **trasporta 23.000 litri di benzina e 15.000 litri di gasolio** si è bloccato in una rotatoria. **I vigili del fuoco sono intervenuti con un'autopompa e gli specialisti del nucleo N.B.C.R. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico)**, l'area è stata isolata in attesa delle operazioni di travaso.

La circolazione nella zona è complessa a causa della complessità dell'intervento.

This entry was posted on Tuesday, July 11th, 2017 at 12:52 pm and is filed under  
You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.