

SaronnoNews

Cedimento del muro sulla linea ferroviaria a Malnate, lavori in corso per la messa in sicurezza

Francesco Mazzoleni · Tuesday, May 18th, 2021

Rimarrà limitata a un solo binario la circolazione dei treni dopo **il cedimento di un muro di contenimento a Malnate**. A dare l'allarme nella serata di lunedì sono stati i proprietari della casa, che hanno notato una crepa nel pezzo di terra che fa parte del loro giardino e che dà sulla scarpata sopra la linea ferroviaria.

Il muro di contenimento **ha ceduto ma non c'è stato un crollo e non ci sono detriti sulla linea ferroviaria sottostante**. L'interdizione della circolazione sul binario interessato è dovuta a questioni di sicurezza, non di pulizia della tratta.



Il Comune di Malnate non è interessato in prima persona ma si sta adoperando perché il problema venga risolto al più presto. **Ferrovienord spiega che i propri tecnici sono sul posto già dalla serata di lunedì e che ci sarà un intervento di consolidamento**. Partiti i lavori di sistemazione,

dovrebbero concludersi mercoledì e verrà riaperto anche il secondo binario.

La circolazione dei treni sta subendo degli ritardi in media di 15-20 minuti. Solo una corsa è stata annullata a causa dei lavori di manutenzione.

Cede un muro sulla linea ferroviaria a Malnate, vigili del fuoco al lavoro

This entry was posted on Tuesday, May 18th, 2021 at 11:32 am and is filed under [Varesotto](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.